


SAMOSTOJEĆI DISPLEJ /KOBRA

Upustvo za montažu

MONTAŽNI DELOVI



MONTAŽA



1. Izvadite sve aluminijumske delove iz torbe i posatvite na mesto gde planirate da sastavljate displej. Ostavite platno (print) u torbi kako ga ne bih isprljali dok montirate.
2. Svaki deo aluminijumske šipke ima oznaku strelice (broj) čime pokazuje šta se sa čim spaja. Delovi sa istim brojem spojite zajedno. Primer: vrh 1, spojiti sa bočnom stranom 1.
3. Okviri se povezuju ubacivanjem jedan u drugi pomoću (klik sistema). Pritisnite dugme dole i pustite kada udje u rupu. Gurnite komad na dole dok dugme ne škljocne.
4. Ponovite prethodni postupak sa svim delovima profila.
5. Odštampano platno navucite na sklopljenu konstrukciju i povucite sve do dna, a potom u donjem delu zaširajte rajfešlusom.
6. Kod rastavljanja ukoliko ne možete na dugme da razdvojite, gurnite delove (cevi) jedan prema drugom i pokušajte ponovo.